



Ai pedoni **occorre mostrare un video di formazione sulla sicurezza nello specifico luogo di lavoro** che illustri il corretto protocollo di sicurezza quando si opera nelle aree della struttura.



I pedoni devono **camminare soltanto sugli appositi percorsi pedonali** (ad esempio, percorsi condivisi e percorsi esclusivamente pedonali).

I pedoni devono **procedere in fila indiana** o in non più di due su tutti i percorsi e attraversamenti pedonali.



I pedoni non devono **mai prendere scorciatoie** attraverso le posizioni di stoccaggio dei materiali, le aree di magazzino o le scaffalature. Gli operatori dei carrelli industriali motorizzati non possono prevedere tali azioni e potrebbero non essere in grado di fermarsi in tempo.



I pedoni devono **prestare attenzione al cambiamento delle condizioni del luogo di lavoro**, dovuto ad esempio alla presenza di acqua o olio sul pavimento.



I pedoni non devono **mai accedere a corsie che presentino punti ciechi** per i carrelli industriali motorizzati in avvicinamento (ad esempio per la presenza di scaffalature, angoli ciechi, materiali accatastati).



I pedoni devono **stare attenti ai carrelli industriali motorizzati** che potrebbero avvicinarsi posteriormente o da entrambi i lati.



I pedoni devono **prestare attenzione** quando si avvicinano ad un incrocio o si immettono in una corsia interessata dal traffico di carrelli industriali motorizzati. E i pedoni devono rispettare tutta la segnaletica presente di controllo del traffico.



Prima di procedere, i pedoni devono **essere consapevoli degli eventuali ostacoli visivi** agli incroci e verificare sugli specchi a sfera superiori a 360° o sugli specchi convessi l'eventuale presenza di carrelli industriali motorizzati in avvicinamento.



I pedoni, quando si trovano sul percorso di marcia del carrello, devono **restare fermi** fino a quando non sono sicuri che l'operatore del carrello li abbia visti.

I pedoni non devono **mai superare le transenne di sbarramento per pedoni**. In assenza di transenne di sbarramento, i pedoni devono fermarsi, controllare il traffico nella corsia e procedere con cautela.



**SICUREZZA DEI PEDONI**

**STAI AL SICURO. CAMMINA COME INDICATO.**

**Per pedone si intende qualsiasi persona a piedi, in movimento o ferma, compresi personale dello stabilimento, visitatori, lavoratori temporanei, fornitori, ecc..**

I pedoni devono **attraversare le corsie soltanto in corrispondenza degli appositi attraversamenti pedonali**. In caso contrario, prima di attraversare una corsia o un'altra area nella quale operino carrelli industriali motorizzati, i pedoni devono fermarsi e guardare in entrambe le direzioni. Procedere all'attraversamento soltanto in condizioni di sicurezza. In queste condizioni, partire sempre dal presupposto che il carrello industriale motorizzato ha la precedenza.



Ai pedoni deve **essere insegnato che hanno la precedenza soltanto quando si trovano su percorsi pedonali o su attraversamenti identificati**. La politica del diritto di precedenza è fondamentale per ottimizzare la sicurezza complessiva sul luogo di lavoro. Quando accede a percorsi o attraversamenti pedonali o si sposta su di essi, un pedone deve prestare attenzione a tutto il traffico dei carrelli industriali motorizzati.



I pedoni devono **fermarsi e guardare** quando l'operatore di un carrello industriale a motore aziona il clacson di servizio del carrello, stabilire il contatto visivo con l'operatore e fare cenni con le mani per indicare all'operatore chi passerà per primo.



I pedoni devono **mantenere una distanza minima di 0,7 m** (o pari alla lunghezza del braccio disteso) da qualsiasi carrello industriale motorizzato in funzione.



Visitaci online al sito [www.hyster.com](http://www.hyster.com)

HYSTER, e STRONG PARTNERS. TOUGH TRUCKS sono marchi di Hyster-Yale Group, Inc.